

Об использовании гиперболического уравнения диффузии для описания процессов массопереноса в расплаве при его вакуумном испарении. С.А.Баранцев, В.А.Бессонов	46
Электризованные полимерные пленки для пироэлектрических детекторов излучения. А.Е.Сергеева, А.М.Миракьян, И.Таариг, И.С.Скитер	49
Теоретические аспекты работы пьезорезонансных датчиков механических величин с переменным зазором. С.В.Хуторненко	52
Физико-статистическая модель отказов полупроводниковых приборов из-за механических напряжений в кристаллах. С.В.Ленков	55
Физико-статистическая модель отказов дефектных проводниковых и резистивных элементов РЭА. С.В.Ленков	59
Контроль, качество и надежность	
Оперативный неразрушающий контроль качества торцевой поверхности оптических наконечников. И.Ш.Невлюдов, Е.П.Второв, В.В.Токарев	60
Методы обработки видеоизображения при контроле оптических наконечников ВОСПИ. И.Ш.Невлюдов, Е.П.Второв, В.В.Токарев	62
Непараметрический показатель тесноты связи между качественными признаками нескольких объектов и его применение при анализе отказов РЭА. С.В.Ленков	63
Допусковый контроль прочности напряженных соединений с использованием программируемого изменения натяга в соединениях при контроле. Б.М.Арпентьев, М.Ю.Кузуб	66
Обмен опытом	
Анализ факторов, влияющих на внутренние потери в неразъемном соединении волоконных световодов и оптических кабелей. И.Ш.Невлюдов, И.О.Яшков	69
Пути развития пьезорезонансных датчиков механических величин. С.В.Хуторненко	71
Проектирование пьезорезонансных устройств с модуляцией межэлектродного зазора. С.В.Хуторненко	74

Полное или частичное размножение любым способом материалов, опубликованных в данном издании, разрешается только с письменного разрешения редакции с обязательной ссылкой на источник.

Ответственность за подбор и изложение фактов в статьях несут сами авторы.
Редакция может публиковать статьи, не разделяя точки зрения авторов.